

MANUAL DE INSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO

DELTA - M DELTA - T



3. - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

3.1. - PROTECTOR TÉRMICO

El motor está provisto de un **protector térmico** que hace que el motor se desconecte en caso de que se eleve excesivamente la temperatura. Este aumento de temperatura puede ser debido a una excesiva velocidad de corte o de carga, por un excesivo o insuficiente voltaje o por una excesiva temperatura ambiente.

Este protector hace que el motor se desconecte de la red eléctrica. En ese caso se debe esperar unos minutos hasta que el motor se enfríe y volver a conectar la máquina.

3.2. - CONEXIÓN ELÉCTRICA A LA RED

El mayor porcentaje de las averías se produce por conexiones defectuosas; para evitarlas deberá seguir los siguientes pasos:

3.2.1. -MÁQUINAS MONOFÁSICAS

- 1. -Verifique el voltaje de la corriente que se dispone (por lo general 220V). La manguera deberá ser de 3 hilos de 2.5mm² de sección cada uno (uno de ellos amarillo/verde (tierra)) con una longitud máxima de 50m.
- La máquina deberá estar conectada a un cuadro eléctrico con relé diferencial con toma de tierra.
- La máquina nunca deberá estar trabajando sin haber sido conectada a tierra.

3.2.2. - MÁQUINAS TRIFÁSICAS

- 1. Verifique el voltaje de la corriente que dispone. Estas máquinas están preparadas para trabajar directamente a 380 V, sin que sea preciso realizar ningún tipo de manipulación. La manguera deberá ser de 4 hilos de 2.5mm² de sección cada uno (uno de ellos amarillo/verde (tierra)) con una longitud máxima de 50m.
- La máquina deberá estar conectada a un cuadro eléctrico con relé diferencial con toma de tierra.
- 3. La máquina nunca deberá estar trabajando sin haber sido conectada a tierra.
- 4. Una vez enchufada la máquina, se deberá comprobar el sentido de giro del disco. Para invertirlo se cambiará la conexión de dos de las fases activas en el enchufe aéreo.

4. - CARACTERISTICAS GENERALES

MODELO		DELTA - M	DELTA - T
Motor		II	III
Potencia motor		3 CV	4 CV
Tensión motor (V)		220	380
Diámetro	300mm	300mm	
disco	350mm	350mm	Control of the second
Calibre eje disco		25.4mm	
Long. corte útil		690 mm	690 mm
Altura de corte		86-108 mm	86-108mm
	Tensión	220V/50 Hz, 0.3 A	
Bomba	Potencia	50 W	
sumergible	Gr. Prot.	IP 68	
	Hmax.	2 m	
R.P.M. motor		3000	
Dimensión	Largo	498	498
carro (mm)	Ancho	520	520
Dimensión	Largo	1158	1158
máquina	Ancho	645	645
(mm)	Alto	1300	1300
Dimensión	Largo	1200	1200
embalaje	Ancho	800	800
(mm)	Alto	700	700
Peso (Kg)		94	106
Capacidad depósito de		40	40
agua (litros)			
L _{wa} (en vacío)		104 dBA	105.5 dBA
L _{wa} (con carga)		112 dBA	112.5 dBA

Se ha determinado el nivel de potencia acústica (L_{wa}) de la tronzadora a ensayar según la norma UNE 74-031-93 (equivalente a las normas internacionales EN 23741: 1991 y ISO 3741: 1988), utilizando el método de comparación con una fuente de referencia en sala reverberante.

5. - INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO

Vacíe completamente de agua la bandeja de la mesa, quitando el tapón que se encuentra en la parte inferior de la misma.

Limpie la mesa, así como la bomba con abundante agua.

Seque la mesa para evitar cualquier tipo de corrosión.

Engrase todas las partes móviles de la mesa de corte.

Almacene en un local limpio y seco.

6. - INSTALACIÓN

6.1. - HERRAMIENTAS PRINCIPALES

A continuación se describe una serie de herramientas básicas para el montaje y desmontaje de las máquinas:

- DISCO:
- Llave plana 30 mm.
- Llave allen 8mm

6.2. - INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE

La tronzadora llega al usuario completa o parcialmente montada. El montaje completo deberá ser realizado por el usuario después de haber leído el manual de instrucciones.

- Coloque las patas en los alojamientos de la mesa y apriete las rosetas de sujeción de éstas.
 - 2. Compruebe que la mesa queda perfectamente equilibrada.
 - 3. Monte el disco de corte (ver apartado: 10. Montaje del disco de corte)
- 4. Compruebe que todos los tornillos y tuercas se encuentran apretados correctamente.
- 5. Compruebe la tensión, la frecuencia, la toma de tierra y la existencia de diferencial y limitador en la red de alimentación.

7. - PRIMERA PUESTA EN SERVICIO

Antes de poner en funcionamiento la máquina, cumpla las medidas de seguridad de prevención de accidentes:

- Puesto de trabajo limpio y despejado
- Máquina colocada en una posición estable y nivelada
- Antes de colocar el disco, comprobar el sentido de giro

8. - PUESTA EN MARCHA

La conexión eléctrica de la máquina deberá ser realizada por un electricista. Antes de realizar la puesta en marcha de la máquina, lleve a cabo todas las medidas de seguridad para prevenir cualquier tipo de accidente:

- * La maquina deberá estar perfectamente nivelada.
- * Asiente correctamente la mesa.
- * Mantenga el puesto de trabajo limpio y sin ningún obstáculo que le impida realizar adecuadamente la maniobra.
- * Compruebe en primer lugar el sentido de giro y después proceda a la colocación del disco de corte.
- * Compruebe que el sentido de giro del disco coincida con el de la flecha.

* Normalmente los discos de corte necesitan estar refrigerados por agua. Llene el depósito de agua limpia y repóngala durante el trabajo cada vez que esté el nivel por debajo de la bomba.

Para poner la máquina en funcionamiento, deberá accionar el pulsador verde de la caja tomacorrientes.

Para desconectar la máquina, deberá accionar el pulsador rojo de la caja tomacorrientes.

9. - INSTRUCCIONES DE USO

- Esta máquina ha sido diseñada para el corte de toda clase de materiales cerámicos y pétreos, como: mármol, terrazo, gres, granito, azulejo, pizarra, ladrillo, refractario, hormigón, vidrio, porcelana, etc.
- El diámetro del disco de corte será de 300 a 350 mm.
- No corte nunca madera, o similares con esta máquina, ni utilice discos de widia.
- Coloque la mesa de corte en un lugar con las siguientes características:
 - -superficie seca
 - -sin vibraciones
 - -nivelado
 - -con iluminación adecuada
- Antes de utilizar la máquina verifique que las conexiones eléctricas se encuentran en perfectas condiciones.
- Una vez conectada la máquina se debe comprobar el sentido de giro del disco. Este debe ser de tal manera que cuando el operario está colocado en su posición de trabajo el material que se va cortando se va alejando de él. El sentido de corte del disco está grabado en el mismo.
- Para poner o quitar el disco de corte, desconectar la máquina de la red eléctrica.
- Los discos necesitan estar refrigerados por agua. Se debe llenar el depósito con agua limpia, y se debe ir rellenando durante el trabajo.
- Comprobar que el **voltaje** y **frecuencia** de la corriente coinciden con los indicados en la máquina.
- La bomba deberá estar sumergida ya que su refrigeración se realiza necesariamente con agua. Es aconsejable limpiarla tantas veces como sea necesario. Es muy importante hacer limpieza total después de cada jornada de trabajo. La bomba deberá quedar completamente limpia de residuos haciendo pasar por ella agua hasta que salga limpia.
- La máquina se debe conectar a un cuadro eléctrico con relé diferencial con toma de tierra.
 - La máquina siempre deberá estar conectada a tierra.
 - Para encender la máquina, apriete el botón verde.
 - Para desconectar la máquina, apriete el botón rojo.
 - Lleve correctamente el mantenimiento de la máquina.

10. - MONTAJE DEL DISCO DE CORTE

Para el montaje correcto del disco proceda de la siguiente manera:

- 1. Desconecte la máquina de la red eléctrica.
- 2. Afloje las tres tuercas de mariposa de la tapa del protector del disco.
- 3. Afloje la tuerca de la tapa de sujeción del disco.
- Compruebe el diámetro interior del disco, si éste no es el correcto coloque la arandela suplemento y compruebe el sentido de giro del mismo.
- 5. Introduzca el disco de corte.
- 6. Coloque la tapa de sujeción del disco y apriete la tuerca, comprobando un buen asentamiento en su alojamiento.
- Coloque la tapa del protector del disco, apretando las tres tuercas de mariposa.
 - 8. Conecte la máquina y compruebe que el disco gire correctamente.

Para obtener un mejor acabado de corte elija un buen disco. Conseguirá mayor producción con un menor esfuerzo y menor costo. Utilice siempre discos de diamante, ya que la máquina ha sido diseñada y construida para la aplicación de estos discos. No utilice nunca discos de sierra.

11. - AJUSTES

Si el carro no desliza correctamente, compruebe el estado de los rodillos y de los topes. Si éstos están muy apretados deberá aflojarlos para permitir el correcto deslizamiento.

12. - DISCOS DE DIAMANTE

Los diferentes tipos de discos que se pueden montar en este tipo de mesas son los siguientes:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
GEN	ERAL DE OBRA
10080105	ASS 300 / 25.4-32
10080106	ASS 350 / 25.4-32
GENERAL	DE OBRA Y GRANITOS
10080205	VTS 300 / 25.4
ESPECÍFI	CO PARA GRANITOS
10080305	RSC 310 / 60
CERA	MICA Y VIDRIO
10080405	GTS 300 / 25.4-22.2
MAR	MOL Y CALIZAS
10080503	MSS 300 / 60
10080504	MSS 350 / 60

13. - POSIBLES ANOMALIAS Y SU SOLUCION

CONTROLES PRELIMINARES

Antes de desmontar la máquina, efectuar una inspección ocular completa. Controlar las conexiones de los diversos componentes, comprobando que no existan cables rotos o ajustes indebidos. Si esta búsqueda da resultado negativo, seguir atentamente las instrucciones que se detallan en la tabla de búsqueda de problemas.

ANOMALÍA OBSERVADA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN	
No hay potencia de arranque.	Voltaje de conexión a red.	Debe ser el indicado en la máquina. La variación del voltaje de trabajo debe ser inferior a ±5% del voltaje nominal.	
	El relé diferencial del cuadro eléctrico		
	Conexiones.	Comprobar que no falte una fase. Comprobar conexiones. Comprobar manguera de alimentación.	
	Fusibles de la instalación.	Reemplazarlos.	
	Desconexión del relé térmico por sobrecarga.	Esperar a que se enfríe y rearmar.	
	Condensador.	Reemplazarlo.	
	Sentido de giro del disco	Comprobar que el sentido de giro sea el correcto.	
Vibración de la máquina al cortar.	Amarre del disco.	Comprobar que está bien fijado. Comprobar que el alojamiento interior del disco coincida con el diámetro del eje del motor.	
La máquina no corta correctamente.	Estado de la zona de corte del disco.	Comprobar que el disco no esté deteriorado o gastado.	
No funciona la bomba	Interruptor de la bomba roto. Bomba quemada.	Reemplazarlo. Sustituir la bomba	

ATENCION:

No manipular la máquina cuando ésta está funcionando. Antes de manipularla se debe desconectar de la red eléctrica, además se deberá quitar el disco de corte.

COMI53-0-4 WISKEHR'S

14. - PIEZAS DE REPUESTO

Solo esta permitido utilizar piezas de repuesto originales. Las garantías de fabricación sirven solamente para esas piezas.

Cuando soliciten los recambios, deben hacer referencia al número de serie de la máquina a la cual van a ser destinados.

15. - MANTENIMIENTO

Desenchufe la clavija antes de llevar a cabo cualquier ajuste, servicio o mantenimiento.

Mantenimiento diario:

En caso de uso continuado de la máquina, se debe limpiar diariamente la bandeja eliminando los restos de materiales cortados y pasando abundante agua por ella.

La bomba se debe limpiar totalmente después de cada jornada de trabajo, para ello se hace pasar agua por ella hasta que salga limpia.

Limpiar la parte superior del carro para que asiente bien la pieza y se realice un buen corte.

Mantenimiento semanal o mensual (en caso de trabajo parcial):

Engrasar las parte móviles y oscilantes.

Mantenimiento trimestral:

Comprobar tuercas, tornillos, soldaduras.

Comprobar que no existan holguras que hagan vibrar a la máquina.

En general:

Si el motor no funciona, deberá revisar:

- El voltaje de conexión a la red eléctrica.
- Los fusibles de la instalación.

Si el rendimiento de la máquina no es el correcto, deberá revisar:

- El sentido de rotación del disco.
- El amarre del disco.
- El estado de la zona de corte del disco.

16. – DESPIECES

TRONZADORAS		
REFERENCIA	DENOMINACION	
10043532-2	TRONZADORA DELTA M 220V/50Hz	
10043535-2	TRONZADORA DELTA T 220V/380V/50Hz	