

**CERTIFICADO DE ADECUACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO CONFORME
 AL ANEXO I DEL R.D. 1215/97**

EXPEDIENTE N°: 24/SM/0031/01/16

SIMECAL, Organismo de Inspección Acreditado para la aplicación del Real Decreto 1215/97, Directiva 89/655/CEE, modificada por la Directiva 95/63/CE, sobre equipos de trabajo, y de acuerdo con el punto 4 del Artículo 4 de dicho Real Decreto

CERTIFICA:

Que D. **Ivan Diaz de Geras Navarro**, en representación de SIMECAL, ha procedido a la inspección de adecuación, con resultado **FAVORABLE**, del equipo de trabajo cuyos datos se detallan a continuación

TITULAR: ALQUI-LEON S.L Dirección: CRTA CABOALLES KM 4,3 Población: (24191) VILLABALTER Provincia: LEON		
EQUIPO		
FIJO <input checked="" type="checkbox"/>	MÓVIL <input type="checkbox"/>	ELEVACIÓN DE CARGAS <input type="checkbox"/>
DATOS CARACTERÍSTICOS DEL EQUIPO		
Nº DE IDENTIFICACIÓN DEL ITEM SI PROCEDE: ---		
FECHA DE INSPECCIÓN: 27/01/2016 FECHA PROXIMA INSP: ----- EMPRESA: ALQUI-LEON S.L FUNCIÓN: BOMBLEAR CERTIFICACIÓN DEL FABRICANTE: N° ---	TIPO: BOMBA TRIFASICA MARCA: SIGMA MODELO: KFDU Nº DE FABRICACIÓN: 0,7205018 <i>BOM 7002</i> FECHA DE FABRICACIÓN: ---	
UBICACIÓN DEL EQUIPO: CRTA CABOALLES KM 4,3(24191) VILLABALTER, LEON.		

En Leon a 27 de Enero de 2016


 Fdo: Ivan Diaz de Geras Navarro
 Inspector de SIMECAL

* Se han de realizar revisiones adicionales en aquellos equipos que se encuentren sometidos a influencias susceptibles de ocasionar deterioros, así como situaciones excepcionales como transformaciones, accidentes, sucesivos montajes en nuevos emplazamientos, falta prolongada de uso o fenómenos naturales que puedan generar situaciones peligrosas.
 * Se incluyen en el presente certificado las disposiciones indicadas en el articulado del R.D. 1215/97.