

**CERTIFICADO DE ADECUACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO CONFORME
AL ANEXO I DEL R.D. 1215/97**

EXPEDIENTE Nº: **24/SM/0199/02/15**

SIMECAL, Organismo de Inspección Acreditado para la aplicación del Real Decreto 1215/97, Directiva 89/655/CEE, modificada por la Directiva 95/63/CE, sobre equipos de trabajo, y de acuerdo con el punto 4 del Artículo 4 de dicho Real Decreto

CERTIFICA:

Que D. **Ivan Diaz de Geras Navarro**, en representación de SIMECAL, ha procedido a la inspección de adecuación, con resultado **FAVORABLE**, del equipo de trabajo cuyos datos se detallan a continuación

TITULAR: ALQUI-LEON S.L Dirección: CRTA CABOALLES KM 4,3 Población: (24191) VILLABALTER Provincia: LEON		
EQUIPO		
FIJO <input type="checkbox"/>	MÓVIL <input type="checkbox"/>	ELEVACIÓN DE CARGAS <input checked="" type="checkbox"/>
DATOS CARACTERÍSTICOS DEL EQUIPO		
Nº DE IDENTIFICACIÓN DEL ITEM SI PROCEDE: IT-01-27/11/15-PI-47-13---		
FECHA DE INSPECCIÓN: 03/05/2016 FECHA PROXIMA INSP: ----- EMPRESA: ALQUI-LEON S.L FUNCIÓN: ELEVAR CARGA CERTIFICACIÓN DEL FABRICANTE: Nº ---	TIPO: CARRETILLA ELEVADORA <i>CAR 600S</i> MARCA: LINDE MODELO: H-25 Nº DE FABRICACIÓN: -- FECHA DE FABRICACIÓN: -	
UBICACIÓN DEL EQUIPO: CRTA CABOALLES KM 4,3(24191) VILLABALTER, LEON.		

En Leon a 03 de Mayo de 2016



Fdo: **Ivan Díaz de Geras Navarro**
Inspector de SIMECAL

- * Se han de realizar revisiones adicionales en aquellos equipos que se encuentren sometidos a influencias susceptibles de ocasionar deterioros, así como situaciones excepcionales como transformaciones, accidentes, sucesivos montajes en nuevos emplazamientos, falta prolongada de uso o fenómenos naturales que puedan generar situaciones peligrosas.
- * Se incluyen en el presente certificado las disposiciones indicadas en el articulado del R.D. 1215/97.