

A Identificación de la estación ITV y del vehículo			
Código estación: 2403	(3) GRUPO ITEVELESA S.L.U. POL.IND.ONZONILLA PG-20 ONZONILLA 24231 LEON		
Clasificación vehículo: 6400	(5) Categoría: MA2	Línea/s: 03	(4) Lectura del cuentakm/horas: 8.212 h.
Marca/Modelo: SIN MARCA / TELEFIFT	(1) Nº Bastidor: TL2306A0108599		(2) MATRÍCULA ACTUAL: E2905BCF(E)
Tipo vehículo: TELELIFT 2306	Contraseña de homologación:		INFORME ITV Nº: 3.015.879
Fecha 1ª Matriculación: 11/03/2003	(3) Fecha de inspección: 08/04/2026	(6) Fecha de próxima inspección: 08/04/2027	
Factura Nº:	Tarifa: 0,00 €	Tipo de inspección: INSPECCION PERIODICA	

B Alcance y trazabilidad de la inspección			
01. IDENTIFICACIÓN			
01.01 DOCUMENTACIÓN	A	06. FRENOS	
01.02 NUMERO DE BASTIDOR	A	03.09 SALIENTES INTERIORES	N/A
01.03 PLACAS DE MATRICULA	A	06.01 FRENO DE SERVICIO	A
02. ACOND. EXTERIOR, CARROCERÍA Y CHASIS		06.03 Freno estacionamien.	A
02.02 CARROCERÍA Y CHASIS		04. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN	
02.03 DISPOSI.ACOPLAMIENTO	N/A	04.01 LUCES CRUCE CARRETE.	N/A
02.04 GUARD.DIS.ANTIPROYE.	N/A	04.02 LUZ DE MARCHA ATRAS	N/A
02.05 LIMPIA Y LAVAPARABR.	N/A	04.03 LUCES INDI.DIRECCION	N/A
		04.04 SEÑAL DE EMERGENCIA	N/A
		04.05 LUCES DE FRENADO	N/A
02.08 PUERTAS Y PELDAÑOS	N/A	04.06 LUZ PLACA MATRICULA	N/A
02.09 RETROVISORES	N/A	04.07 LUCES DE POSICION	N/A
02.10 SEÑALES EN VEHICULOS	N/A	04.08 LUCES ANTINEBLA	N/A
02.11 SOP.EXT.RUEDA REPUE.	N/A	04.09 LUZ DE GALIBO	N/A
02.12 VIDRIOS DE SEGURIDAD	N/A	04.10 CATADIOPTICOS	N/A
03. ACONDICIONAMIENTO INTERIOR		04.12 AVISADOR ACUSTICO	N/A
03.01 ASIENTOS Y ANCLAJES	N/A	04.15 SENALIZ.LUMIN.ESPEC.	N/A
		05. EMISIONES CONTAMINANTES	
03.06 CAMPO VISION DIRECTA			
		07. DIRECCIÓN	
		07.02 VOLANTE Y COL.DIREC.	N/A
		07.03 CAJA DE DIRECCION	N/A
		07.04 TIMONERIA Y ROTULAS	N/A
		07.05 SERVODIRECCION	N/A
		08. EJES, RUEDAS, NEUMÁTICOS, SUSPENSIÓN	
		08.01 EJES	N/A
		08.02 RUEDAS	N/A
		08.03 NEUMATICOS	N/A
		08.04 SUSPENSION	N/A
		09. MOTOR Y TRANSMISIÓN	
		09.01 ESTADO GENERAL MOTOR	A
		09.02 SISTEMA ALIMENTACION	N/A
		09.03 SISTEMA DE ESCAPE	N/A
		09.04 TRANSMISION	A
		09.05 VEH.UTIL.GAS CARBUR.	N/A
		10. OTROS	
		10.06 REFORMAS NO AUTORIZ.	N/A

Equipos de medición:							
Emisiones	Frenado	Alineación	Vel. Act. Lim. Vel	Ruidos	Dinamómetro	Báscula	Otros
				/			

C Mediciones efectuadas durante la inspección							
Emisiones	Opacidad: --- m ⁻¹	CO Ralentí: --- %	CO Ralentí Acelerado: --- %	λ ---	Alineación: --- / --- / --- / --- m/km	Lim. Velocidad: --- km/h	
Frenado	Freno de servicio	F _d --- / --- / --- / --- kN	F _i --- / --- / --- / --- kN	Ruidos: --- dB	/ --- rpm		
	Freno de socorro	F _d --- / --- / --- / --- kN	F _i --- / --- / --- / --- kN	Báscula	--- / --- / --- / --- kg		
	Freno de estacionamiento	F _d --- / --- / --- / --- kN	F _i --- / --- / --- / --- kN	Dinamómetro	--- (---) / --- (---) / --- (---) N		
	Deceleración --- m/s ²						

D (6) Relación de defectos encontrados en la inspección		
(6) Unidad	(6) Descripción del defecto	(6) Calificación
02.02.10.01	Pérdidas de fluido en equipos auxiliares de accionamiento hidráulico	LEVE
09.01.01	Motor con pérdidas de aceite sin goteo	LEVE
09.04.01.01	Defectos en la estanqueidad, pérdidas, de los cárteres de la transmisión	LEVE

E (7) Resultado de la inspección		(7) FAVORABLE
---	--	----------------------

<p>(10) Observaciones:</p> <p style="text-align: center;">2ª fase de la inspección: 003015635/ estación: 2403</p> <p>Los puntos indicados con A han sido inspeccionados por el inspector J11 Los puntos indicados con B han sido inspeccionados por el inspector Los puntos indicados con C han sido inspeccionados por el inspector Los puntos indicados con N/A no aplican al tipo de vehículo inspeccionado o al tipo de inspección</p> <p>Información sobre reparaciones efectuadas tras una inspección desfavorable o negativa:</p> <p>Identificación taller (NIF): Razón social (localidad): Autoreparación: <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>(9) Vº Bº Estación ITV</p> <p>J03</p> <p>Firma y sello</p> <p>ITV2403 08/04/2026 13:45:37</p>
---	--