A Identificación de la estación ITV y del vehículo			
Código estación: 2403	(3) GRUPO ITEVELESA S.L.U. POL.IND.ONZONILLA PG-20 ONZONILLA 24231 LEON		
Clasificación vehículo: 6100	(5) Categoría: MAA	Línea/s: 03	(4) Lectura del cuentakm/horas: 8.991 h.
Marca/Modelo: MANITOU / MT 1233 S SERIE2	(1) Nº Bastidor: 1165483		(2) MATRÍCULA ACTUAL: E7133BBX(E)
Tipo vehículo: MT 1233 S S2	Contraseña de homologación: MAA-0115		INFORME ITV Nº: 2.875.925
Fecha 1ª Matriculación: 30/04/2002	(3) Fecha de inspección: 19/11/2024	(8) Fecha de próxima inspección: 19/11/2025	
Factura Nº:	Tarifa: 0,00 €	Tipo de inspección: INSPECCION PERIODICA	

B Alcance y trazabilidad de la inspección			
01. IDENTIFICACIÓN			07.03 CAJA DE DIRECCION N/A
01.01 DOCUMENTACION A		06. FRENOS	07.04 TIMONERIA Y ROTULAS A
01.02 NUMERO DE BASTIDOR A	03.09 SALIENTES INTERIORES N/A	06.01 FRENO DE SERVICIO N/A	07.05 SERVODIRECCION N/A
01.03 PLACAS DE MATRICULA A		06.03 Freno estacionamien. N/A	08. EJES, RUEDAS, NEUMÁTICOS, SUSPENSIÓN
02. ACOND. EXTERIOR, CARROCERÍA Y CHASIS			08.01 EJES N/A
			08.02 RUEDAS N/A
			08.03 NEUMATICOS N/A
			08.04 SUSPENSIÓN N/A
02.02 CARROCERÍA Y CHASIS N/A	04. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN		09. MOTOR Y TRANSMISIÓN
02.03 DISPOSICIONAMIENTO N/A	04.01 LUCES CRUCE CARRETE. N/A	06.07 PEDAL DISPOS.FRENADO N/A	09.01 ESTADO GENERAL MOTOR N/A
02.04 GUARD.DIS.ANTIPROYE. N/A	04.02 LUZ DE MARCHA ATRAS N/A		09.02 SISTEMA ALIMENTACION N/A
02.05 LIMPIA Y LAVAPARABR. N/A	04.03 LUCES INDI.DIRECCION N/A		09.03 SISTEMA DE ESCAPE N/A
	04.04 SEÑAL DE EMERGENCIA N/A		09.04 TRANSMISION N/A
	04.05 LUCES DE FRENADO N/A		09.05 VEH.UTIL.GAS CARBUR. N/A
02.08 PUERTAS Y PELDAÑOS N/A	04.06 LUZ PLACA MATRICULA A	06.13 ACOPL.FRENOS REMOLQ. N/A	10. OTROS
02.09 RETROVISORES N/A	04.07 LUCES DE POSICION N/A	06.14 SERV.CILINDRO MANDO N/A	
02.10 SEÑALES EN VEHICULOS N/A	04.08 LUCES ANTINEBLA N/A	06.15 TUBOS RIGIDOS N/A	
02.11 SOP.EXT.RUEDA REPUE. N/A	04.09 LUZ DE GALIBO N/A	06.16 TUBOS FLEXIBLES N/A	
02.12 VIDRIOS DE SEGURIDAD N/A	04.10 CATADIOPTRICOS N/A	06.17 FORROS N/A	
		06.18 TAMBORES Y DISCOS N/A	
03. ACONDICIONAMIENTO INTERIOR	04.12 AVISADOR ACUSTICO N/A	06.19 CABLES.VARILLAS,PAL. N/A	
	04.15 SEÑALIZ.LUMIN.ESPEC. N/A	06.20 CILINDROS SIS.FRENAD N/A	10.06 REFORMAS NO AUTORIZ. N/A
03.01 ASIENTOS Y ANCLAJES N/A			
	05. EMISIONES CONTAMINANTES		
		07. DIRECCIÓN	
03.06 CAMPO VISION DIRECTA N/A		07.02 VOLANTE Y COL.DIREC. N/A	

Equipos de medición:

Emisiones	Frenado	Alineación	Vel. Act. Lim. Vel	Ruidos	Dinamómetro	Báscula	Otros
				/			

C Mediciones efectuadas durante la inspección			
Emisiones	Opacidad: --- m ⁻¹	CO Ralenti: --- %	CO Ralenti Acelerado: --- % λ ---
Frenado	Freno de servicio	F _d --- / --- / --- / --- kN	F _i --- / --- / --- / --- kN
	Freno de socorro	F _d --- / --- / --- / --- kN	F _i --- / --- / --- / --- kN
	Freno de estacionamiento	F _d --- / --- / --- / --- kN	F _i --- / --- / --- / --- kN
	Deceleración --- m/s ²		
		Alineación: --- / --- / --- / --- m/km	Lim. Velocidad: --- km/h
		Ruidos: --- dB	/ --- rpm
		Báscula	--- / --- / --- / --- kg
		Dinamómetro	--- (---) / --- (---) / --- (---) N

(6) Relación de defectos encontrados en la inspección		
(6) Unidad	(6) Descripción del defecto	(6) Calificación

(7) Resultado de la inspección		(7) FAVORABLE
(10) Observaciones:		(9) Vº Bº Estación ITV
2ª fase de la inspección: 2875837 / estación: 2403		J15
Los puntos indicados con A han sido inspeccionados por el inspector J22		Firmado por: Grupo Itevelesa S.L.U.
Los puntos indicados con B han sido inspeccionados por el inspector		Fecha: 19/11/2024 17:56:09
Los puntos indicados con C han sido inspeccionados por el inspector		Firma y sello
Los puntos indicados con N/A no aplican al tipo de vehículo inspeccionado o al tipo de inspección		
Información sobre reparaciones efectuadas tras una inspección desfavorable o negativa:	Identificación taller (NIF):	
	Razón social (localidad):	
	Autoreparación: ☒	
		ITV2403 19/11/2024 17:51:26