# INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

Junta de Castilla y León

ENAC INSPECCIÓN ISO 17020 Nº06 / E / ITV006

grupo itevelesa conectamos contigo

## A Identificación de la estación ITV y del vehículo

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Código estación: 2401** | (3) **Grupo ITEVELESA S.L.U. Crta Zamora Km.11,5 CEMBRANOS 24231 LEON** | | | |
| Clasificación vehículo: **6100** | (5) Categoría: **MAA** | Línea/s: **04** | (4) Lectura del cuentakm/horas: **11.813 h.** | (2) **MATRÍCULA ACTUAL:** |
| Marca/Modelo: **MANITOU / MT 1233 S SERIE2** | | (1) Nº Bastidor: **1165560** | | **E7128BBX(E)** |
| Tipo vehículo: **MT 928-4** | Contraseña de homologación: **MAA-0115** | | | **INFORME ITV Nº:** |
| Fecha 1ª Matriculación: **30/04/2002** | (3) Fecha de inspección: **07/08/2025** | | (8) Fecha de próxima inspección: **07/08/2026** | 1.733.032 |
| Factura Nº: **8.666** | Tarifa: **52,14 €** | Tipo de inspección: **INSPECCION PERIODICA** | | |

## B Alcance y trazabilidad de la inspección

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.** | **IDENTIFICACIÓN** | | | | | | | 07.03 | CAJA DE DIRECCION | A |
| 01.01 | DOCUMENTACION | A | | | **06.** | **FRENOS** | | 07.04 | TIMONERIA Y ROTULAS | A |
| 01.02 | NUMERO DE BASTIDOR | A | 03.09 | SALIENTES INTERIORES | A | 06.01 | FRENO DE SERVICIO | A | 07.05 | SERVODIRECCION | A |
| 01.03 | PLACAS DE MATRICULA | A | | | | | | | **08.** | **EJES, RUEDAS, NEUMÁTICOS, SUSPENSIÓN** | |
| **02.** | **ACOND. EXTERIOR, CARROCERÍA Y CHASIS** | | | | | 06.03 | Freno estacionamien. | A | | | |
| | | | | | | | | | 08.01 | EJES | A |
| | | | **04.** | **ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN** | | | | | 08.02 | RUEDAS | A |
| 02.02 | CARROCERIA Y CHASIS | A | | | | | | | 08.03 | NEUMATICOS | A |
| 02.03 | DISPOSI.ACOPLAMIENTO | N/A | 04.01 | LUCES CRUCE CARRETE. | A | 06.07 | PEDAL DISPOS.FRENADO | A | 08.04 | SUSPENSION | A |
| 02.04 | GUARD.DIS.ANTIPROYE. | A | 04.02 | LUZ DE MARCHA ATRAS | A | | | | **09.** | **MOTOR Y TRANSMISIÓN** | |
| 02.05 | LIMPIA Y LAVAPARABR. | A | 04.03 | LUCES INDI.DIRECCION | A | | | | 09.01 | ESTADO GENERAL MOTOR | A |
| | | | 04.04 | SEÑAL DE EMERGENCIA | A | | | | 09.02 | SISTEMA ALIMENTACION | A |
| | | | 04.05 | LUCES DE FRENADO | A | | | | 09.03 | SISTEMA DE ESCAPE | A |
| 02.08 | PUERTAS Y PELDAÑOS | A | 04.06 | LUZ PLACA MATRICULA | A | | | | 09.04 | TRANSMISION | A |
| 02.09 | RETROVISORES | A | 04.07 | LUCES DE POSICION | A | 06.13 | ACOPL.FRENOS REMOLQ. | N/A | 09.05 | VEH.UTIL.GAS CARBUR. | N/A |
| 02.10 | SEÑALES EN VEHICULOS | A | 04.08 | LUCES ANTINIEBLA | N/A | 06.14 | SERV.CILINDRO MANDO | A | **10.** | **OTROS** | |
| 02.11 | SOP.EXT.RUEDA REPUE. | N/A | 04.09 | LUZ DE GALIBO | N/A | 06.15 | TUBOS RIGIDOS | A | | | |
| 02.12 | VIDRIOS DE SEGURIDAD | A | 04.10 | CATADIOPTRICOS | A | 06.16 | TUBOS FLEXIBLES | A | | | |
| | | | | | | 06.17 | FORROS | A | | | |
| **03.** | **ACONDICIONAMIENTO INTERIOR** | | 04.12 | AVISADOR ACUSTICO | A | 06.18 | TAMBORES Y DISCOS | A | | | |
| | | | 04.15 | SEÑALIZ.LUMIN.ESPEC. | A | 06.19 | CABLES,VARILLAS,PAL. | A | | | |
| 03.01 | ASIENTOS Y ANCLAJES | A | | | | 06.20 | CILINDROS SIS.FRENAD | A | 10.06 | REFORMAS NO AUTORIZ. | A |
| | | | **05.** | **EMISIONES CONTAMINANTES** | | | | | | | |
| | | | | | | **07.** | **DIRECCIÓN** | | | | |
| 03.06 | CAMPO VISION DIRECTA | A | | | | 07.02 | VOLANTE Y COL.DIREC. | A | | | |

**Equipos de medición:**

| Emisiones | Frenado | Alineación | Vel. Act. Lim. Vel | Ruidos | Dinamómetro | Báscula | Otros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2401/EX/02** | | | / | | | |

## C Mediciones efectuadas durante la inspección

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Emisiones** | Opacidad: --- $m^{-1}$ | CO Ralentí: **--- %** | CO Ralentí Acelerado: **--- %** | $\lambda$ --- | **Alineación:** --- / --- / --- / --- m/km | **Lim. Velocidad: ---** km/h |
| **Frenado** | Freno de servicio | $F_d$ --- / --- / --- / --- kN | $F_i$ --- / --- / --- / --- kN | **Ruidos: --- dB** / **--- rpm** | | |
| | Freno de socorro | $F_d$ --- / --- / --- / --- kN | $F_i$ --- / --- / --- / --- kN | **Báscula** **--- / --- / --- / --- kg** | | |
| | Freno de estacionamiento | $F_d$ --- / --- / --- / --- kN | $F_i$ --- / --- / --- / --- kN | **Dinamómetro** **--- (---) / --- (---) / --- (---)** N | | |
| | Deceleración **5,19** m/s² | | | | | |

## D (6) Relación de defectos encontrados en la inspección

| (6) Unidad | (6) Descripción del defecto | (6) Calificación |
|---|---|---|
| 01.03.02 | Defectos de estado en placa de matrícula ( Posterior ) | LEVE |
| 02.02.01.01 | Defectos de estado superficiales en carrocería/chasis (óxidos, perforaciones, desperfectos) | LEVE |
| 02.10.05 | Defectos de estado de la señal ( Disco velocidad V4 ) | LEVE |
| 04.05.02.02 | No funciona ninguna luz de frenado siendo opcionales o no funciona alguna luz de frenado ( Izquierda ) | LEVE |
| 04.15.04.01 | Estado defectuoso del dispositivo de señalización luminosa específica | LEVE |
| 09.01.01 | Motor con pérdidas de aceite sin goteo | LEVE |

## E (7) Resultado de la inspección

(7) **FAVORABLE**

(10) **Observaciones:**

(9) Vº Bº Estación ITV

H08

Firmado por: Grupo Itevelesa S.L.U.
Fecha: 07/08/2025 09:11:09

Firma y sello

Los puntos indicados con A han sido inspeccionados por el inspector J34
Los puntos indicados con B han sido inspeccionados por el inspector
Los puntos indicados con C han sido inspeccionados por el inspector
Los puntos indicados con N/A no aplican al tipo de vehículo inspeccionado o al tipo de inspección

Información sobre reparaciones efectuadas tras una inspección desfavorable o negativa:

Identificación taller (NIF):
Razón social (localidad):
Autoreparación: ☐

*Inspección regulada por el Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre.*