

**CERTIFICADO DE ADECUACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO CONFORME  
 AL ANEXO I DEL R.D. 1215/97**

EXPEDIENTE Nº: 24/SM/0034/01/16


**SIMECAL**, Organismo de Inspección Acreditado para la aplicación del Real Decreto 1215/97, Directiva 89/655/CEE, modificada por la Directiva 95/63/CE, sobre equipos de trabajo, y de acuerdo con el punto 4 del Artículo 4 de dicho Real Decreto

**CERTIFICA:**

Que D. **Ivan Diaz de Geras Navarro**, en representación de SIMECAL, ha procedido a la inspección de adecuación, con resultado **FAVORABLE**, del equipo de trabajo cuyos datos se detallan a continuación

TITULAR: ALQUI-LEON S.L Dirección: CRTA CABOALLES KM 4,3 Población: (24191 ) VILLABALTER Provincia: LEON	
EQUIPO	
FIJO <input checked="" type="checkbox"/>	MÓVIL <input type="checkbox"/>
ELEVACIÓN DE CARGAS <input type="checkbox"/>	
<b>DATOS CARACTERÍSTICOS DEL EQUIPO</b>	
Nº DE IDENTIFICACIÓN DEL ITEM SI PROCEDE: ---	
FECHA DE INSPECCIÓN: 27/01/2016 FECHA PROXIMA INSP: ----- EMPRESA: ALQUI-LEON S.L FUNCIÓN: ACUMULAR AIRE CERTIFICACIÓN DEL FABRICANTE: Nº ---	TIPO: COMPRESOR MARCA: ABAC MODELO: HP3 Nº DE FABRICACIÓN: 812170677 <i>com 2006</i> FECHA DE FABRICACIÓN: ---
UBICACIÓN DEL EQUIPO: CRTA CABOALLES KM 4,3(24191) VILLABALTER, LEON.	

En Leon a 27 de Enero de 2016

  
 Fdo: Ivan Diaz de Geras Navarro  
 Inspector de SIMECAL

\* Se han de realizar revisiones adicionales en aquellos equipos que se encuentren sometidos a influencias susceptibles de ocasionar deterioros, así como situaciones excepcionales como transformaciones, accidentes, sucesivos montajes en nuevos emplazamientos, falta prolongada de uso o fenómenos naturales que puedan generar situaciones peligrosas.  
 \* Se incluyen en el presente certificado las disposiciones indicadas en el articulado del R.D. 1215/97.