

A Identificación de la estación ITV y del vehículo			
Código estación: 2401	(3) Grupo ITEVELESA S.L.U. Crta Zamora Km.11,5 CEMBRANOS 24231 LEON		
Clasificación vehículo: 6100	(5) Categoría: MA2	Línea/s: 04	(4) Lectura del cuentakm/horas: 9.212 h.
Marca/Modelo: MANITOU / MT 1233 S SERIE2	(1) Nº Bastidor: 1165483		(2) MATRÍCULA ACTUAL: E7133BBX(E)
Tipo vehículo:	Contraseña de homologación: MAA-0115		INFORME ITV Nº: 1.764.806
Fecha 1ª Matriculación: 30/04/2002	(3) Fecha de inspección: 16/12/2025	(6) Fecha de próxima inspección: 16/12/2026	
Factura Nº: 13.457	Tarifa: 52,14 €	Tipo de inspección: INSPECCION PERIODICA	



B Alcance y trazabilidad de la inspección			
01. IDENTIFICACIÓN			
01.01 DOCUMENTACION	A	06. FRENOS	
01.02 NUMERO DE BASTIDOR	A	03.09 SALIENTES INTERIORES	A
01.03 PLACAS DE MATRICULA	A	06.01 FRENO DE SERVICIO	A
02. ACOND. EXTERIOR, CARROCERÍA Y CHASIS		06.03 Freno estacionamien.	A
08. EJES, RUEDAS, NEUMÁTICOS, SUSPENSIÓN			
02.02 CARROCERÍA Y CHASIS	A	08.01 EJES	
02.03 DISPOSICIÓN ACOPLAMIENTO	N/A	08.02 RUEDAS	
02.04 GUARD.DIS.ANTIPROYE.	A	08.03 NEUMATICOS	
02.05 LIMPIA Y LAVAPARABR.	A	08.04 SUSPENSION	
04. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN			
02.08 PUERTAS Y PELDAÑOS	A	04.01 LUCES CRUCE CARRETE.	A
02.09 RETROVISORES	A	04.02 LUZ DE MARCHA ATRAS	A
02.10 SEÑALES EN VEHICULOS	A	04.03 LUCES INDI.DIRECCION	A
02.11 SOP.EXT.RUEDA REPUE.	N/A	04.04 SEÑAL DE EMERGENCIA	A
02.12 VIDRIOS DE SEGURIDAD	A	04.05 LUCES DE FRENADO	A
09. MOTOR Y TRANSMISIÓN			
03. ACONDICIONAMIENTO INTERIOR		04.06 LUZ PLACA MATRICULA	A
03.01 ASIENTOS Y ANCLAJES	A	04.07 LUCES DE POSICION	A
		04.08 LUCES ANTINEBLA	N/A
		04.09 LUZ DE GALIBO	N/A
		04.10 CATADIOPTICOS	A
		04.12 AVISADOR ACUSTICO	A
		04.15 SENALIZ.LUMIN.ESPEC.	A
05. EMISIONES CONTAMINANTES			
		06.13 ACOPL.FRENOS REMOLQ.	N/A
		06.14 SERV.CILINDRO MANDO	A
		06.15 TUBOS RIGIDOS	A
		06.16 TUBOS FLEXIBLES	A
		06.17 FORROS	A
		06.18 TAMBORES Y DISCOS	A
		06.19 CABLES,VARILLAS,PAL.	A
		06.20 CILINDROS SIS.FRENAD	A
07. DIRECCIÓN			
		07.02 VOLANTE Y COL.DIREC.	A
09.05 VEH.UTIL.GAS CARBUR. N/A			
10. OTROS			
		10.06 REFORMAS NO AUTORIZ.	A
03.06 CAMPO VISION DIRECTA		A	

Equipos de medición:							
Emisiones	Frenado	Alineación	Vel. Act. Lim. Vel	Ruidos	Dinamómetro	Báscula	Otros
	2401/EX/02			/			

C Mediciones efectuadas durante la inspección							
Emisiones	Opacidad: --- m ⁻¹	CO Ralentí: --- %	CO Ralentí Acelerado: --- %	λ ---	Alineación: --- / --- / --- / --- m/km	Lim. Velocidad: --- km/h	
Frenado	Freno de servicio	F _d --- / --- / --- / --- kN	F _i --- / --- / --- / --- kN	Ruidos: --- dB	/ --- rpm		
	Freno de socorro	F _d --- / --- / --- / --- kN	F _i --- / --- / --- / --- kN	Báscula	--- / --- / --- / --- kg		
	Freno de estacionamiento	F _d --- / --- / --- / --- kN	F _i --- / --- / --- / --- kN	Dinamómetro	--- (---) / --- (---) / --- (---) N		
	Deceleración 3,82 m/s ²						

D (6) Relación de defectos encontrados en la inspección		
(6) Unidad	(6) Descripción del defecto	(6) Calificación
02.02.01.01	Defectos de estado superficiales en carrocería/chasis (óxidos, perforaciones, desperfectos)	LEVE
02.05.03	Lavaparabrisas no funciona adecuadamente (Izquierdo) (Derecho)	LEVE
02.10.05	Defectos de estado de la señal (Disco velocidad V4)	LEVE
07.05.02.01	Existencia de fuga sin goteo en servodirección	LEVE

E (7) Resultado de la inspección	(7) FAVORABLE
---	----------------------

<p>(10) Observaciones:</p> <p>Los puntos indicados con A han sido inspeccionados por el inspector K17</p> <p>Los puntos indicados con B han sido inspeccionados por el inspector</p> <p>Los puntos indicados con C han sido inspeccionados por el inspector</p> <p>Los puntos indicados con N/A no aplican al tipo de vehículo inspeccionado o al tipo de inspección</p> <p>Información sobre reparaciones efectuadas tras una inspección desfavorable o negativa:</p> <p>Identificación taller (NIF):</p> <p>Razón social (localidad):</p> <p>Autoreparación: <input type="checkbox"/></p>	<p>(9) Vº Bº Estación ITV</p> <p>K01</p>  <p>Firma y sello</p>  <p>ITV2401 16/12/2025 14:29:47</p>
---	--