

<b>A</b>	<b>Identificación de la estación ITV y del vehículo</b>			
Código estación: 2403	(3) GRUPO ITEVELESA S.L.U. POL.IND.ONZONILLA PG-20 ONZONILLA 24231 LEON			
Clasificación vehículo: 6100	(5) Categoría: MAA	Línea/s: 03	(4) Lectura del cuentakm/horas: 9.000 h.	(2) MATRÍCULA ACTUAL: E7070BBZ(E)
Marca/Modelo: MANITOU / MT 1233 S SERIE2	(1) N° Bastidor: 1174542			
Tipo vehículo: MT 928-4	Contraseña de homologación: MAA-0115			
Fecha 1ª Matriculación: 09/08/2002	(3) Fecha de inspección: 12/05/2025	(8) Fecha de próxima inspección: 24/05/2026		INFORME ITV Nº: 2.920.318
Factura N°: 4.610	Tarifa: 52,14 €	Tipo de inspección: INSPECCION PERIODICA		

#### B Alcance y trazabilidad de la inspección

01. IDENTIFICACIÓN					07.03 CAJA DE DIRECCION	A
01.01 DOCUMENTACION	A			06. FRENOS	07.04 TIMONERIA Y ROTULAS	A
01.02 NUMERO DE BASTIDOR	A	03.09 SALIENTES INTERIORES	A	06.01 FRENO DE SERVICIO	07.05 SERVODIRECCION	A
01.03 PLACAS DE MATRICULA	A					
02. ACOND. EXTERIOR, CARROCERIA Y CHASIS				06.03 Freno estacionamien.	08. EJES, RUEDAS, NEUMÁTICOS, SUSPENSIÓN	
02.02 CARROCERIA Y CHASIS	A	04. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN			08.01 EJES	A
02.03 DISPOSITIVO COPLAMIENTO	N/A	04.01 LUCES CRUCE CARRETE.	A	06.07 PEDAL DISPOS.FRENADO	08.02 RUEDAS	A
02.04 GUARD DIS.ANTI PROYE.	N/A	04.02 LUZ DE MARCHA ATRAS	A		08.03 NEUMATICOS	A
02.05 LIMPIA Y LAVAPARABR.	A	04.03 LUCES INDIDIRECION	A		08.04 SUSPENSION	A
		04.04 SENAL DE EMERGENCIA	A		09. MOTOR Y TRANSMISIÓN	
		04.05 LUCES DE FRENADO	A		09.01 ESTADO GENERAL MOTOR	A
02.08 PUERTAS Y PELDAÑOS	A	04.06 LUZ PLACA MATRICULA	A		09.02 SISTEMA ALIMENTACION	A
02.09 RETROVISORES	A	04.07 LUCES DE POSICION	A	06.13 ACOPL.FRENOS REMOLQ.	09.03 SISTEMA DE ESCAPE	A
02.10 SEÑALES EN VEHICULOS	A	04.08 LUCES ANTI NIEBLA	N/A	06.14 SERV.CILINDRO MANDO	09.04 TRANSMISION	A
02.11 SOP.EXT.RUEDA REPUE.	N/A	04.09 LUZ DE GALIBO	N/A	06.15 TUBOS RIGIDOS	N/A	
02.12 VIDRIOS DE SEGURIDAD	A	04.10 CATAUDIOPTRICOS	A	06.16 TUBOS FLEXIBLES	09.05 VEH.UTIL.GAS CARBUR.	N/A
		04.12 AVISADOR ACUSTICO	A	06.17 FORROS	10. OTROS	
		04.15 SENALIZ.LUMIN.ESPEC.	A	06.18 TAMBORES Y DISCOS		
03. ACONDICIONAMIENTO INTERIOR				06.19 CABLES,VARILLAS,PAL.		
03.01 ASIENTOS Y ANCLAJES	A			06.20 CILINDROS SIS.FRENAD	10.06 REFORMAS NO AUTORIZ.	A
		05. EMISIONES CONTAMINANTES				
				07. DIRECCIÓN		
03.06 CAMPO VISION DIRECTA	A			07.02 VOLANTE Y COL.DIREC.	A	

### **Equipos de medición:**

Emisiones	Frenado 2403/EX/02	Alineación	Vel. Act. Lim. Vel	Ruidos	Dinamómetro	Báscula	Otros
				/			

## C Mediciones efectuadas durante la inspección

Emissions	Opacidad: --- m <sup>-1</sup>	CO Ralentí: --- %	CO Ralentí Acelerado: --- %	$\lambda$ ---	Alineación: --- / --- / --- / --- / --- m/km	Lim. Velocidad: --- km/h
Frenado	Freno de servicio	$F_d$ --- / --- / --- / --- kN	$F_i$ --- / --- / --- / --- kN	Ruidos: --- dB	/ --- rpm	
	Freno de socorro	$F_d$ --- / --- / --- / --- kN	$F_i$ --- / --- / --- / --- kN	Báscula	... / ... / ... / ... kg	
	Freno de estacionamiento	$F_d$ --- / --- / --- / --- kN	$F_i$ --- / --- / --- / --- kN	Dinamómetro	--- (...) / --- (...) / --- (...) N	
	Deceleración: 4,99	m/s <sup>2</sup>				

**D** **(6) Relación de defectos encontrados en la inspección**

(6) Unidad	(6) Descripción del defecto	(6) Calificación
07.05.02.01	Existencia de fuga sin goteo en servodirección	LEVE
09.04.01.01	Defectos en la estanqueidad, pérdidas, de los cárteres de la transmisión	LEVE

### **(7) Resultado de la inspección**

(7) FAVORABLE

**(10) Observaciones:**

(9) Vº Bº Estación ITV



Firmado por: Grupo Itevelesa S.L.U.  
Fecha: 12/05/2025 13:20:21

### Firma y sello



Los puntos indicados con A han sido inspeccionados por el inspector \_\_\_\_\_.

Los puntos indicados con A han sido inspeccionados por el inspector  
Los puntos indicados con B han sido inspeccionados por el inspector

Los puntos indicados con B han sido inspeccionados por el inspector

Los puntos indicados con N/A no aplican al tipo de vehículo inspeccionado o al tipo de inspección.

Información sobre reparaciones efectuadas tras una inspección desfavorable o negativa:

#### **Identificación taller (NIE):**

Razón social (localidad):

Autoreparación: