Junta de Castilla y León

INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

ENAC INSPECCIÓN ISO 17020 Nº05 / EI / ITV006

grupo itevelesa conectamos contigo

A Identificación de la estación ITV y del vehículo

Código estación: 2401	(3) **Grupo ITEVELESA S.L.U. Crta Zamora Km.11,5 CEMBRANOS 24231 LEON**			
Clasificación vehículo: **6164**	(5) Categoría: **MA3**	Línea/s: **04**	(4) Lectura del cuentakm/horas: **5.475**	(2) **MATRÍCULA ACTUAL:**
Marca/Modelo: **DIECI / ICARUS**		(1) Nº Bastidor: **1760677DIECI**		**E9785BDD(E)**
Tipo vehículo:	Contraseña de homologación: **ND**			**INFORME ITV Nº:**
Fecha 1ª Matriculación: **04/07/2005**	(3) Fecha de inspección: **30/12/2025**		(8) Fecha de próxima inspección: **30/12/2026**	1.767.964
Factura Nº: **13.903**	Tarifa: **52,14 €**	Tipo de inspección: **INSPECCION PERIODICA**		

B Alcance y trazabilidad de la inspección

01. IDENTIFICACIÓN						07.03 CAJA DE DIRECCION	A
01.01 DOCUMENTACION	A			**06. FRENOS**		07.04 TIMONERIA Y ROTULAS	A
01.02 NUMERO DE BASTIDOR	A	03.09 SALIENTES INTERIORES	A	06.01 FRENO DE SERVICIO	A	07.05 SERVODIRECCION	A
01.03 PLACAS DE MATRICULA	A					**08. EJES, RUEDAS, NEUMÁTICOS, SUSPENSIÓN**	
02. ACOND. EXTERIOR, CARROCERÍA Y CHASIS				06.03 Freno estacionamien.	A	08.01 EJES	A
		04. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN				08.02 RUEDAS	A
02.02 CARROCERIA Y CHASIS	A					08.03 NEUMATICOS	A
02.03 DISPOSI.ACOPLAMIENTO	N/A	04.01 LUCES CRUCE CARRETE.	A	06.07 PEDAL DISPOS.FRENADO	A	08.04 SUSPENSION	A
02.04 GUARD.DIS.ANTIPROYE.	A	04.02 LUZ DE MARCHA ATRAS	A			**09. MOTOR Y TRANSMISIÓN**	
02.05 LIMPIA Y LAVAPARABR.	A	04.03 LUCES INDI.DIRECCION	A			09.01 ESTADO GENERAL MOTOR	A
		04.04 SEÑAL DE EMERGENCIA	A			09.02 SISTEMA ALIMENTACION	A
		04.05 LUCES DE FRENADO	A			09.03 SISTEMA DE ESCAPE	A
02.08 PUERTAS Y PELDAÑOS	A	04.06 LUZ PLACA MATRICULA	A			09.04 TRANSMISION	A
02.09 RETROVISORES	A	04.07 LUCES DE POSICION	A	06.13 ACOPL.FRENOS REMOLQ.	N/A	09.05 VEH.UTIL.GAS CARBUR.	N/A
02.10 SEÑALES EN VEHICULOS	A	04.08 LUCES ANTINIEBLA	N/A	06.14 SERV.CILINDRO MANDO	A	**10. OTROS**	
02.11 SOP.EXT.RUEDA REPUE.	N/A	04.09 LUZ DE GALIBO	N/A	06.15 TUBOS RIGIDOS	A		
02.12 VIDRIOS DE SEGURIDAD	A	04.10 CATADIOPTRICOS	A	06.16 TUBOS FLEXIBLES	A		
				06.17 FORROS	A		
03. ACONDICIONAMIENTO INTERIOR		04.12 AVISADOR ACUSTICO	A	06.18 TAMBORES Y DISCOS	A		
		04.15 SEÑALIZ.LUMIN.ESPEC.	A	06.19 CABLES,VARILLAS,PAL.	A		
03.01 ASIENTOS Y ANCLAJES	A			06.20 CILINDROS SIS.FRENAD	A	10.06 REFORMAS NO AUTORIZ.	A
		05. EMISIONES CONTAMINANTES					
				07. DIRECCIÓN			
03.06 CAMPO VISION DIRECTA	A			07.02 VOLANTE Y COL.DIREC.	A		

Equipos de medición:

Emisiones	Frenado	Alineación	Vel. Act. Lim. Vel	Ruidos	Dinamómetro	Báscula	Otros
	2401/EX/02			/			

C Mediciones efectuadas durante la inspección

Emisiones	Opacidad: **---** m^{-1}	CO Ralentí: **--- %**	CO Ralentí Acelerado: **--- %**	λ **---**	**Alineación:** **---** / **---** / **---** / **---** m/km **Lim. Velocidad:** **---** km/h
Frenado	Freno de servicio	F_d **---** / **---** / **---** / **---** kN	F_i **---** / **---** / **---** / **---** kN	**Ruidos:** **--- dB** / **--- rpm**	
	Freno de socorro	F_d **---** / **---** / **---** / **---** kN	F_i **---** / **---** / **---** / **---** kN	**Báscula** **--- / --- / --- / --- kg**	
	Freno de estacionamiento	F_d **---** / **---** / **---** / **---** kN	F_i **---** / **---** / **---** / **---** kN	**Dinamómetro** **--- (---) / --- (---) / --- (---)** N	
	Deceleración **4,31** m/s²				

D (6) Relación de defectos encontrados en la inspección

(6) Unidad	(6) Descripción del defecto	(6) Calificación
01.03.02	Defectos de estado en placa de matrícula (Posterior)	LEVE
02.02.01.01	Defectos de estado superficiales en carrocería/chasis (óxidos, perforaciones, desperfectos)	LEVE
02.10.05	Defectos de estado de la señal (Disco velocidad V4) (Vehiculo lento V5)	LEVE

E (7) Resultado de la inspección

(7) FAVORABLE

(10) **Observaciones:**

(9) Vº Bº Estación ITV

H08

Grupo Itevelesa S.L.U. Itevelesa I.T.V 2401

Firmado por: Grupo Itevelesa S.L.U.
Fecha: 30/12/2025 14:52:55

Firma y sello

Los puntos indicados con A han sido inspeccionados por el inspector H16
Los puntos indicados con B han sido inspeccionados por el inspector
Los puntos indicados con C han sido inspeccionados por el inspector
Los puntos indicados con N/A no aplican al tipo de vehículo inspeccionado o al tipo de inspección

Información sobre reparaciones efectuadas tras una inspección desfavorable o negativa:

Identificación taller (NIF):
Razón social (localidad):
Autoreparación: ☐

Inspección regulada por el Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre.