

A Identificación de la estación ITV y del vehículo			
Código estación: 2403	(3)GRUPO ITEVELESA S.L.U. POL.IND.ONZONILLA PG-20 ONZONILLA 24231 LEON		
Clasificación vehículo: 6400	(5)Categoría:MAA	Línea/s: 03	(4)Lectura del cuentakm/horas:7.876 h.
Marca/Modelo: SIN MARCA / TELEFIFT	(1)Nº Bastidor: TL2306A0108599		(2) MATRÍCULA ACTUAL: E2905BCF(E)
Tipo vehículo: TELELIFT 2306	Contraseña de homologación:		INFORME ITV Nº: 2.911.123
Fecha 1ª Matriculación: 11/03/2003	(3)Fecha de inspección: 28/03/2025	(8)Fecha de próxima inspección: 28/03/2026	
Factura Nº: 3.221	Tarifa: 52,14 €	Tipo de inspección: INSPECCION PERIODICA	

B Alcance y trazabilidad de la inspección			
01. IDENTIFICACIÓN			
01.01 DOCUMENTACION	A		
01.02 NUMERO DE BASTIDOR	A	03.09 SALIENTES INTERIORES	A
01.03 PLACAS DE MATRICULA	A		
02. ACOND. EXTERIOR, CARROCERÍA Y CHASIS			
02.02 CARROCERÍA Y CHASIS	A	04. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN	
02.03 DISPOSICIONAMIENTO	N/A	04.01 LUCES CRUCE CARRETE.	A
02.04 GUARD.DIS.ANTIPROYE.	N/A	04.02 LUZ DE MARCHA ATRAS	N/A
02.05 LIMPIA Y LAVAPARABR.	A	04.03 LUCES INDI.DIRECCION	A
		04.04 SEÑAL DE EMERGENCIA	A
		04.05 LUCES DE FRENADO	A
02.08 PUERTAS Y Peldaños	A	04.06 LUZ PLACA MATRICULA	A
02.09 RETROVISORES	A	04.07 LUCES DE POSICION	A
02.10 SEÑALES EN VEHICULOS	A	04.08 LUCES ANTINEBLA	N/A
02.11 SOP.EXT.RUEDA REPUE.	N/A	04.09 LUZ DE GALIBO	N/A
02.12 VIDRIOS DE SEGURIDAD	A	04.10 CATADIOPTICOS	A
		04.12 AVISADOR ACUSTICO	A
		04.15 SEÑALIZ.LUMIN.ESPEC.	A
03. ACONDICIONAMIENTO INTERIOR			
03.01 ASIENTOS Y ANCLAJES	A		
		05. EMISIONES CONTAMINANTES	
03.06 CAMPO VISION DIRECTA	A		
		06. FRENOS	
		06.01 FRENO DE SERVICIO	A
		06.03 Freno estacionamien.	A
		06.07 PEDAL DISPOS.FRENADO	A
		06.13 ACOPL.FRENOS REMOLQ.	N/A
		06.14 SERV.CILINDRO MANDO	A
		06.15 TUBOS RIGIDOS	A
		06.16 TUBOS FLEXIBLES	A
		06.17 FORROS	A
		06.18 TAMBORES Y DISCOS	A
		06.19 CABLES.VARILLAS.PAL.	A
		06.20 CILINDROS SIS.FRENAD	A
		07. DIRECCIÓN	
		07.02 VOLANTE Y COL.DIREC.	A
		07.03 CAJA DE DIRECCION	A
		07.04 TIMONERIA Y ROTULAS	A
		07.05 SERVODIRECCION	A
		08. EJES, RUEDAS, NEUMÁTICOS, SUSPENSIÓN	
		08.01 EJES	A
		08.02 RUEDAS	A
		08.03 NEUMATICOS	A
		08.04 SUSPENSIÓN	A
		09. MOTOR Y TRANSMISIÓN	
		09.01 ESTADO GENERAL MOTOR	A
		09.02 SISTEMA ALIMENTACION	A
		09.03 SISTEMA DE ESCAPE	A
		09.04 TRANSMISION	A
		09.05 VEH.UTIL.GAS CARBUR.	N/A
		10. OTROS	
		10.06 REFORMAS NO AUTORIZ.	A

Equipos de medición:							
Emisiones	Frenado	Alineación	Vel. Act. Lim. Vel	Ruidos	Dinamómetro	Báscula	Otros
	2403/EX/02			/			

C Mediciones efectuadas durante la inspección							
Emisiones	Opacidad: --- m <sup>-1</sup>	CO Ralentí: --- %	CO Ralentí Acelerado: --- % λ	Alineación: --- / --- / --- / --- m/km	Lim. Velocidad: --- km/h		
Frenado	Freno de servicio	F <sub>d</sub> --- / --- / --- / --- kN	F <sub>i</sub> --- / --- / --- / --- kN	Ruidos: --- dB	/ --- rpm		
	Freno de socorro	F <sub>d</sub> --- / --- / --- / --- kN	F <sub>i</sub> --- / --- / --- / --- kN	Báscula	--- / --- / --- / --- kg		
	Freno de estacionamiento	F <sub>d</sub> --- / --- / --- / --- kN	F <sub>i</sub> --- / --- / --- / --- kN	Dinamómetro	--- (---) / --- (---) / --- (---) N		
	Deceleración 2,84	m/s <sup>2</sup>					

D (6) Relación de defectos encontrados en la inspección		
(6)Unidad	(6)Descripción del defecto	(6) Calificación

E (7) Resultado de la inspección		(7) FAVORABLE
(10) Observaciones:		<p>(9) Vº Bº Estación ITV</p> <p>J15</p> <p>Firmado por: Grupo Itevelesa S.L.U. Fecha: 28/03/2025 14:13:27</p> <p>Firma y sello</p> <p>ITV2403 28/03/2025 14:10:16</p>
<p>Los puntos indicados con A han sido inspeccionados por el inspector J29</p> <p>Los puntos indicados con B han sido inspeccionados por el inspector</p> <p>Los puntos indicados con C han sido inspeccionados por el inspector</p> <p>Los puntos indicados con N/A no aplican al tipo de vehículo inspeccionado o al tipo de inspección</p> <p>Información sobre reparaciones efectuadas tras una inspección desfavorable o negativa:</p> <p>Identificación taller (NIF):</p> <p>Razón social (localidad):</p> <p>Autoreparación: <input type="checkbox"/></p>		